


สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี







วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ พร้อมด้วย นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ นายวิชัย ผันประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายโอฬาร ทองศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายประพันธ์ เตือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก นายธรรมนุญ บำรุงเพชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยลงพื้นที่บริเวณ ปตร.โคกยายเกตุ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำคลองระบายใหญ่สามชุก ๑ คลองรางเทียน (ฝั่ลูกนก) ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำภายในทุ่งโพธิ์พระยา ปตร.ลำรางไขแตก ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในทุ่งวัดโบสถ์ ปตร.ปากคลองหนองจิก ต.บางบอน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำคลองระบาย ๒ ช้ายสองพี่น้อง ปตร.บางคาง ต.บางคาง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ ปตร.สองพี่น้อง (บางสาม) ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด